

SKF Technik Bulletin

VKBA 3568 – Austausch der im Radlager-Kit mitgelieferten Schleuderscheibe



SKODA Fabia, VW Polo



Austausch der im Radlager-Kit mitgelieferten Schleuderscheibe



OE Nr: Radlager: 6Q0 407 621 AB, 6Q0 407 621 BK, 6Q0 407 621 BP
Schleuderscheibe: 6Q0 407 623 C

Ab batch code 130 ist die Schleuderscheibe im Radlager-Kit VKBA 3568 enthalten. Diese muss beim Wechsel des Radlagers ebenfalls mit gewechselt werden. Vorzeitige Radlagerausfälle (die zu erhöhter Betriebstemperatur oder Vibrationen führen können) genau wie regulärer Verschleiß können die Schleuderscheibe auf dem Gleichlaufgelenk beschädigen. Radlagerschäden können ebenfalls durch Feuchtigkeitseintritt in das Lager entstehen.

Achtung! Ersetzen Sie unbedingt beim Radlagerwechsel die Schleuderscheibe, auch wenn die alte Schleuderscheibe keine sichtbaren Beschädigungen aufweist. Die neue Schleuderscheibe verhindert einen vorzeitigen Ausfall des neuen Radlagers.

- ✓ Befolgen Sie beim Ausbau des Radlagers stets die Montage-Anweisung MI-542022.
- ✓ Entfernen Sie die alte Schleuderscheibe vom Gleichlaufgelenk.
- ✓ Montieren Sie die neue Schleuderscheibe in der gleichen Einbauposition wie die alte.
- ✓ Montieren Sie das neue Radlager nach der Montage-Anweisung MI-542022.



Gleichlaufgelenk mit Schleuderscheibe

VKBA 3568



Schleuderscheibe
enthalten im Radlager-Kit

YouTube [Click here to watch SKF technical videos on Youtube!](#)



© SKF Group 2017

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use

