

SKF Technická informace

VKJC 1045/1046/5205/5208 – nutná výměna spojovacího prvku



VW Multivan V, Transporter V



Při montáži nové poloosy je nutná i výměna spojovacího prvku.



OE čísla: 0A5 409 343, 02Z 409 345 B, 7H0 407 272 BL, 7H0 407 272 CH

Často dochází k opotřebení originálního drážkovaného spojovacího prvku převodovky u výše uvedených aplikací, které vede k předčasnému selhání poloosy, jak je vidět na obrázku č.1 a č.2.

Problém se objeví vždy, když není zároveň s poloosou vyměněn i spojovací prvek, u kterého je drážkování již opotřebováno a který následně poškodí i drážkování poloosy.

Pro kompletní a profesionální opravu SKF doporučuje vyměnit oba komponenty.


Aplikace	Převodovka	SKF poloosa	SKF spojovací prvek
VW Multivan V, Transporter V	Manuální, 5-ti rychlostní	VKJC 5208	VKJC 1046
VW Multivan V, Transporter V	Manuální, 6-ti rychlostní	VKJC 5205	VKJC 1045



Obr. 1



Obr. 2



Při montáži nové poloosy je nutná i výměna spojovacího prvku

VKJC 5208



VKJC 1046



VKJC 5205



VKJC 1045



Sledujte technická videa SKF na www.youtube.com/skfaftermarket