

Technická informace SKF

Povinná výměna O-kroužku, který je součástí sad VKMC 06002 a VKPC 86810



DACIA Sandero, Logan, RENAULT Clio, Modus, Twingo, NISSAN Kubistar



Povinná výměna O-kroužku, který je součástí sad VKMC 06002 a VKPC 86810



OE č: Renault: 77 01 478 923, 21 01 018 32R, 21 01 088 45R

Nissan: 21010-00Q1G, 21010-00QAK, 21010-00QAR

Od šarže 065N je O-kroužek obsažen v sadě rozvodového řemene VKMC 06002 a vodního čerpadla VKPC 86810.

Upozornění! Protože je potřeba opětovně použít originální adaptér chladicího okruhu k vodnímu čerpadlu, byl do obou sad přidán nový těsnící O-kroužek. Výměna těsnícího O-kroužku je povinná, aby nemohlo dojít k úniku chladicí kapaliny mezi adaptérem a blokem motoru.



VKMC 06002



VKPC 86810



YouTube [Kliknutím na odkaz sledujte technická videa SKF!](#)

© SKF Group 2017

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty

či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

