

SKF Τεχνική Ενημέρωση

VKMC 06002 / VKPC 86810: Υποχρεωτική τοποθέτηση του O-ring



DACIA Sandero, Logan, RENAULT Clio, Modus, Twingo, NISSAN Kubistar



Υποχρεωτική τοποθέτηση του O-ring που περιέχει το kit



OE #: Renault: 77 01 478 923, 21 01 018 32R, 21 01 088 45R

Nissan: 21010-00Q1G, 21010-00QAK, 21010-00QAR

Από τον κωδικό παρτίδας 065N, το kit αντλίας VKPC 86810 και το αντίστοιχο σετ χρονισμού με αντλία VKMC 06002 περιέχουν ένα O-ring που πρέπει να τοποθετείται στο σημείο έδρασης της αντλίας προς αποφυγή πιθανής διαρροής στην περίπτωση που το παλιό O-ring έχει υποστεί φθορά.



VKMC 06002



VKPC 86810



O-ring



[Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα τεχνικά βίντεο της SKF στο Youtube!](#)

© Όμιλος SKF 2017

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.

