



VKPC 95898

Τεχνικό Φυλλάδιο - Μάρτιος 2011

VKPC 95898



HYUNDAI Elantra, i20, i30, i30 CW Estate
KIA Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL



ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΕ/SKF

Η αντλία νερού VKPC 95872 αντικαταστάθηκε από την VKPC 95898



ΟΕ #: HYUNDAI / KIA 25100 2B000 αντικαθίσταται από το 25100-2B700.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
HYUNDAI	Elantra, i20, i30, i30 CW Estate	1.4, 1.6	G4ED-G, G4GA,
KIA	Carens II, Cerato, CEE'D Hatchback, CEE'D Estate, SOUL	1.4, 1.6	G4FC, G4FA, G4ED


Η HYUNDAI άλλαξε το σχέδιο της αντλίας νερού στα τελευταία μοντέλα αυτοκινήτων.

Η HYUNDAI σταμάτησε να προμηθεύει την παλιά αντλία νερού, που χρησιμοποιείται για εφαρμογές από το 2000 έως το 2006. Η HYUNDAI συνιστά την αντικατάσταση της παλιάς αντλίας νερού με το νέο βελτιωμένο σχέδιο καθώς και την τοποθέτηση νέας τροχαλίας για να εξασφαλίσετε σωστή ευθυγράμμιση και τοποθέτηση του ιμάντα.


Ακολουθώντας τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, η SKF προσφέρει την αντίστοιχη αντλία νερού μαζί με την τροχαλία για να καλύψει τις παλιές εφαρμογές, σύμφωνα με τις οδηγίες της Hyundai.



ΠΑΛΙΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ



+

ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΣ ΤΡΟΧΑΛΙΑΣ



Απαιτείται νέα τροχαλία για να εξασφαλίσετε σωστή ευθυγράμμιση του ιμάντα

® Η SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF

© Όμιλος SKF 2011

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.