



Hodnota stočení brzdového bubnu

Stupeň 1	411,5 mm
Stupeň 2	413,0 mm
max. opotřebení	414,5 mm

Brzdy vozidla je po provedené opravě třeba odzkoušet na brzdovém stojanu. Zjištěné hodnoty musí odpovídat zákonným požadavkům.



Vezměte prosím na vědomí:
Opravovat brzdy smějí jen k tomu oprávnění pracovníci.