



Datos técnicos para la llave de paso

La sujeción de la llave de paso se efectúa con dos tornillos M8. En el montaje debe tenerse en cuenta el sentido de paso y que exista suficiente espacio para el accionamiento de la palanca.

Working pressure.: 11 bar
Working temperature: -40°C bis + 80°C