

ZF Aftermarket Service Information

Changement de numéro de pièce du carter d'huile
Boîtes de vitesses automatiques 8HP

Produit

—
—
—

Pièce

Carter d'huile

Validité

À partir de la date de production du 05.08.2020

Distributeur

ZF Aftermarket

Numéro de documents

SI2021_001_SBR_FR



AFTERMARKET

ZF Aftermarket Service Information

1 Aperçu

Échangeabilité		
Oui, individuellement	Oui, avec d'autres pièces	Retouche nécessaire
X		

Tab. 1

Mise en œuvre			
Immédiatement nécessaire	Si pièce actuelle défectueuse	Lors du travail sur le produit ZF	En cas de produits stockés ZF
	X		

Tab. 2

Pièces en stock					
Epuiser		Continuer d'utiliser pour d'autres produits ZF.	Mettre au rebut	Retouches	Renvoyer
Tous types	Uniquement pour d'autres nomenclatures				
X					

Tab. 3

Introduction en série d'un nouveau carter d'huile de l'entreprise IBS Filtran				
Produit ZF	Modèle	Client	Ancien carter d'huile	Nouveau carter d'huile
8HP45	1090.xxx.xxx	JLR/BMW	0501.220.614 (IBS Filtran)	0501.226.590 (IBS Filtran)
8HP50	1101.xxx.xxx	FCA/Maserati		
8HP51	1111.xxx.xxx	BMW		
8HP70	1087.xxx.xxx	Tous les clients		
8HP70L	1105.xxx.xxx	Tous les clients		

Tab. 4

Introduction en série d'un nouveau carter d'huile de l'entreprise Hengst				
Produit ZF	Modèle	Client	Ancien carter d'huile	Nouveau carter d'huile
8HP45	1090.xxx.xxx	Tous les clients à l'exception de JLR/BMW	0501.220.614 (IBS Filtran)	0501.226.591 (Hengst)
8HP50	1101.xxx.xxx	Tous les clients à l'exception de FCA/Maserati		
8HP51	1111.xxx.xxx	JLR		
8HP75	1102.xxx.xxx	Tous les clients		
8HP76	1109.xxx.xxx	Tous les clients		

Tab. 5



ZF Aftermarket Service Information

Répartition des pièces		
Carter d'huile	Joint de carter d'huile	Vis de vidange d'huile
0501.220.614	0501.324.810	0501.333.807
0501.226.590	0501.336.365	0501.333.807
0501.226.591	0501.338.091	0501.339.563

Tab. 6

2 Changement de numéro de pièce du carter d'huile

Le carter d'huile **0501.220.614** est remplacé à partir de la date de production du **05/08/2020**. Le nouveau carter d'huile est fabriqué en parallèle par 2 fournisseurs et possède un numéro de pièce distinct pour chaque fournisseur afin de les distinguer. Concernant l'utilisation dans les boîtes de vitesses de série, voir également les **Tableaux 4 et 5**.

En tant que **pièce de rechange**, le nouveau carter d'huile est livré, selon le niveau de stock, avec le numéro de pièce **0501.226.590 (entreprise IBS Filtran)** ou **0501.226.591 (entreprise Hengst)**.

Lors du remplacement du carter d'huile complet, les deux nouveaux numéros de pièce peuvent être utilisés en remplacement de 0501.220.614.

Lors du remplacement de pièces détachées, il convient de noter les différences suivantes :

- La vis de vidange d'huile du carter d'huile 0501.226.590 est interchangeable avec la vis de vidange d'huile du carter d'huile 0501.220.614. La vis de vidange d'huile du carter d'huile 0501.226.591 ne convient qu'aux carters d'huile portant le même numéro de pièce. Voir également le **Tableau 6** à ce sujet.
- Le joint de carter d'huile ne s'adapte qu'à un seul carter d'huile. Voir également le **Tableau 6** à ce sujet.
- Lors de la commande de pièces détachées, le numéro de pièce du carter d'huile installé doit toujours être indiqué. Le numéro de pièce souhaité pour la vis de vidange d'huile ou le joint de carter d'huile peut également être indiqué. Voir également le **Tableau 6** et les **Figures 1-5** à ce sujet.




Fig. 1

ZF Aftermarket Service Information




Fig. 2 0501.220.614

1 Aimant



Fig. 3 0501.226.590 / 0501.226.591

1 Aimant (2 x)

2 Aimant

ZF Aftermarket Service Information




Fig. 4 0501.324.810




Fig. 5 0501.336.365 / 0501.338.091