



WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Zündspule 0880124

Beim Austausch der Zündspule ist es erforderlich, die Zündkabel und Stecker sorgfältig zu überprüfen. Poröse Zündkabel oder beschädigte Anschlüsse können Kriechströme verursachen, die fälschlicherweise auf eine defekte Zündspule hindeuten.

Wir empfehlen, beim Tausch der Zündspule auch Zündkerzen und Zündkabel durch Neuteile zu ersetzen.



IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

Ignition coil 0880124

When replacing the ignition coil, it is essential to carefully inspect the ignition cables and connectors. Porous ignition cables or damaged connectors can cause leakage currents, which may incorrectly suggest a defective ignition coil.

We recommend replacing the spark plugs and ignition cables with new parts when changing the ignition coil.