

febiEXAKT



Poulie tendeur de courroie

febi N° 11559

Réf: 074 109 243 F

Pour véhicules

Audi A6/avant/quattro (Référence OE 074 109 243 F)

VW Transporter (T4)/syncro (Référence OE 074 109 243 F)

VW LT (Référence OE 074 109 243 F)



>> LE PROBLÈME:

Desserrage de la poulie.

>> LA CAUSE:

Le boulon fourni à l'origine peut se desserrer de son logement, ce qui peut dans le pire des cas provoquer de graves dégâts dans le moteur.

>> LA SOLUTION:

febi propose une solution alternative!

febi fournit dorénavant avec les poulies (Réf: 14732, 11559 et 11560) une vis enduite d'une peinture frein fi let afi n d'empêcher le desserrage. Il faut respecter les consignes d'installation et le couple de serrage préconisé par le fabricant. Cela permet d'éviter d'éventuels dommages au moteur et de futures réclamations.

>> L'ATTENTION:

Le couple de serrage à appliquer est de 20 ± Nm.



Réf: OE 074 109 243 F



par exemple febi N° 11559
Réf: OE 074 109 243 F