

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | MÄR2025



febi 196606

Passend für:
Fahrzeuge mit 9-32 Volt Bordspannung

3240 Lumen, IP 6K9K, ECE R10, R148,
R65, EMC

DE



Arbeitsscheinwerfer mit Blitzleuchte

Funktion

Arbeitsscheinwerfer werden benötigt, um schlecht beleuchtete Arbeitsbereiche auszuleuchten. Sie sorgen so für die nötige Sicherheit und tragen zur Vermeidung von Unfällen bei. Der Arbeitsscheinwerfer febi 196606 verfügt zusätzlich über die Funktion eine Blitzleuchte. Daher leuchtet die untere Reihe an LED's gelb. Sie können unabhängig von den anderen weißen LED's angesteuert werden.



Arbeitsscheinwerfer

Ausfallursache

Probleme mit dem elektrischen Anschluss, eine beschädigte Verkabelung oder defekte interne Bauteile können ebenso zum Ausfall dieses Arbeitsscheinwerfers führen wie eine mechanische Beschädigung z.B. durch Kollisionen. Obwohl die hohe Schutzklasse IP 6K9K eine sehr gute Abdichtung gewährleistet, kann durch Alterung bei fortgeschrittener Lebensdauer oder durch Beschädigung des Gehäuses und der Abdichtung möglicherweise Feuchtigkeit oder Fremdkörper eindringen.



Blitzleuchte

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com