

NEW PRODUCT HIGHLIGHT | JAN2021



febi 108217

Passend für:

BMW 1er Serie (E82, E88), 3er Serie
(E90, E91, E92, E93), 5er Serie (E60, E61),
X1 (E84), X5 (E70), X6 (E71)



DE

Taster für Heckklappe

Funktion

Wenn die externe Entriegelung für die Heckklappe/den Gepäckraum gedrückt wird, schließt der Schalter den Stromkreis. Der Entriegelungsaktuator erhält dann ein Freigabesignal vom Karosseriesteuergerät und die Heckklappe kann geöffnet werden.

Ausfallursache

Wenn der Taster ausfällt, kann die Heckklappe/der Kofferraum nur per Funkschlüssel oder mit dem Schalter aus dem Fahrzeuginneren geöffnet werden.

Mögliche Ursachen für den Ausfall:

Bei einigen der oben genannten Modelle kann die Düse der Heckscheibenwaschanlage verstopfen. Das führt zu erhöhtem Druck, der die Waschwasserleitung löst. Die Waschflüssigkeit läuft dann auf die elektrischen Komponenten und verursacht Korrosion an den elektrischen Steckern.

Der äußere Kunststoff kann mit der Zeit spröde werden, so dass Wasser in den Mechanismus eindringen und zu einem Ausfall des Schalters führen können.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com