# febi 101601



Para: Ford Transit 2.4 Tdci 00-06



ES

## Motor de arranque

#### **Problema**

El solenoide del motor de arranque hace clic y no se activa o el funcionamiento del motor de arranque es intermitente.

### Causa

Cantidades excesivas de polvo ferroso producidas por el deterioro gradual del volante bimasa. Esto puede hacer que el motor de arranque falle al contaminar los imanes del motor y el eje del piñón.

#### Solución

Desmonte la transmisión y sustituya los componentes del embrague y del volante de inercia que estén desgastados. A continuación, sustituya el motor de arranque defectuoso. Si no lo hace, el nuevo motor de arranque se contaminará y fallará en muy poco tiempo.