

febi 182204



Aplicações:

Mercedes-Benz Trucks Actros I+II+III+IV, Antos, Arocs, Atego I+II+III, Axor I+II, eActros, Econic, L, LK, LP, LPK, LPS, LS, MK, NG, SK, U

Referência OE 001 821 69 60



PT

Jogos de pinos do eixo febi com qualidade "Made in Germany"

O funcionamento da direção do veículo pode ser afetado de forma negativa por inúmeros componentes do chassis e do sistema de direção, por exemplo por um pino desgastado.

Devido a estradas com más condições, sobrecarga do veículo ou falta de lubrificação, o pino e o rolamento podem desgastar-se e deixarem demasiadas folgas no corpo do eixo. As consequências incluem a troca constante de trajeto do corpo do eixo e movimentos da direção indesejáveis. Neste caso, o pino, incluindo os rolamentos devem ser substituídos imediatamente.

Este conjunto de pinos não estão disponíveis na Mercedes-Benz como um conjunto completo e têm de ser encomendados com vários números de peças de reposição. Em contrapartida, o conjunto de pinos febi fornecido com o número febi 182204 é completo com todas as peças de desgaste necessárias, tais como rolamentos, anel de ajuste e retentor.

Os jogos de pino do eixo febi são produzidos nas nossas instalações de produção em Ennepetal. A elevada qualidade garante uma instalação sem complicações, funcionamento fiável e uma vida útil prolongada.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com