



# febi 36634 109394, 173133

**Подходит для:**

Различных моделей Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda, оснащенных двигателем 1.6 или 2.0 TDi.



RU

## Масляный фильтр, крышка масляного фильтра, корпус масляного фильтра

**Проблема**

Утечка масла из корпуса масляного фильтра двигателя.

**Причина**

Крышка и корпус масляного фильтра, изготовленные из твердого и прочного термопластика, теряют свою прочность или повреждаются при многократном отвинчивании и затягивании. Чаще всего это происходит, если крышка некорректно выровнена или затянута слишком сильно при замене фильтрующего элемента.

**Решение**

При замене масляного фильтра 36634 осмотрите крышку и корпус на предмет деформаций или повреждений резьбы. При обнаружении каких-либо повреждений замените крышку на 173133 или, при необходимости, весь корпус 109394.

При замене и установке нового фильтрующего элемента смажьте новые кольцевые уплотнения (установленные на крышке) чистым моторным маслом. Вставьте крышку в сборе с фильтром в корпус и закрутите по часовой стрелке; затяните моментом 25 Нм, как показано на крышке. Залейте в двигатель новое масло до нужного уровня. После этого запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Больше технической информации вы найдете в онлайн-каталоге [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)