



# febi 39925, 102532, 104870, 104871



**Aplicações:**

vários modelos BMW  
sem suspensão M-Sport.

PT




Figura 1 - febi 39925: 3-furos M10



Figura 2 - febi 102532: 6-furos M8

## Suporte de apoio do conjunto mola/ amortecedor com rolamento

**Atenção!**

Antes de proceder à substituição, verificar qual o tamanho da rosca do suporte de apoio instalado no veículo!

No caso dos modelos F2x e F3x até à data de fabrico 05/2013:

Se estiver instalado um suporte de apoio com rosca M8, este deve ser substituído juntamente com o par, com recurso à utilização de dois suportes (104871) com rosca M10. Este conjunto inclui todas as fixações necessárias, borracha de encosto e fole de proteção.

A alteração de rosca M8 para M10 resulta num nível de rigidez diferente. Por conseguinte, não é permitida uma instalação mista de fixações (M8/M10)!

Se os suportes de apoio do conjunto mola/amortecedor já tiverem sido substituídos pela fixação M10, é permitida a instalação em apenas um dos lados.

Para mais informações, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)