

ATTENZIONE: DOPO AVERE SOSTITUITO IL GIUNTO, È NECESSARIO FAR ESEGUIRE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO IL CONTROLLO DELLA CONVERGENZA E DELLA CAMPANATURA DEI PNEUMATICI.

TALE OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA RISPETTANDO LE ISTRUZIONI DELLA CASA COSTRUTTRICE DEL VEICOLO.

WARNING: AFTER REPLACING THE CV JOINT IT IS NECESSARY THAT A SKILLED TECHNICIAN WILL CARRY OUT AN ACCURATE CHECK ON TOE - IN AND CAMBER ANGLE OF TYRES.

SUCH OPERATION SHOULD BE CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH THE VEHICLE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS.

ATTENTION: APRES AVOIR REMPLACE LE JOINT HOMOCYNETIQUE IL EST NECESSAIRE QU'UN TECHNICIEN SPECIALISE VERIFIE LE PINCEMENT ET LE CARROSSAGE DES PNEUS.

CETTE OPERATION DEVRA ETRE EFFECTUEE EN RESPECTANT LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR DU VEHICULE.

ACHTUNG: NACH WECHSELN DES GELENKES IST DIE UEBERPRUEFUNG VON SPUR UND STURZ DURCH EINEN FACHMANN ERFORDERLICH.

DIESE KONTROLLE SOLLTE IN UEBEREINSTIMMUNG MIT DEN ANGABEN DES FAHRZEUGHERSTELLERS ERFOLGEN.