

Installation Warning

OE reference number 11510392553 Aluminum Bolt Kit for Water Pump Installation

Replacement of the original mounting bolts by following the OE torque method is recommended

Initial torque Nm	Initial torque ft./lbs.	Final torque angle
10	8	90°

Avertissement concernant la pose

Jeu de boulons en aluminium pour pose de pompe à eau, numéro de référence de pièce d'équipement d'origine 11510392553

Il est recommandé de remplacer les boulons de fixation d'origine en suivant la méthode de serrage de la pièce d'équipement d'origine

Couple de serrage initial (N.m)	Couple de serrage initial (pi-lb)	Angle de serrage final
10	8	90°

Warnhinweis für die Installation

OE Referenznummer 11510392553 Aluminum-Bolzenset für Wasserpumpen-Installation

Es wird empfohlen, die Original-Montagebolzen mit dem folgenden OE Drehmoment zu ersetzen

Anfängliches Drehmoment Nm	Anfängliches Drehmoment Fuß/Pfund	Endgültiges Drehmoment Winkel
10	8	90 °

Advertencia para la instalación

Juego de tornillos de aluminio número de referencia OE 11510392553 para instalación de bomba de agua

Se recomienda el reemplazo de los tornillos de montaje originales mediante el método de torque OE

Par inicial (Nm)	Par inicial pies/libras	Ángulo del par final
10	8	90°

安装警告

OE 参考号 11510392553 铝制螺栓套件, 水泵安装用

替换原始安装螺栓, 推荐下列 OE 扭结方式

初始扭矩 Nm	初始扭矩 ft./lbs.	最终扭矩角
10	8	90°