

Reforço para Land Rover: 6 novos braços de suspensão MEYLE-HD

Aplicados no Land Rover Discovery III, desde o ano de fabrico de 2004 e ao Range Rover Sport desde o ano de fabrico de 2005

Com o objetivo de compensar a existência de pontos fracos da construção original, os engenheiros da MEYLE desenvolveram 6 novos braços de suspensão MEYLE-HD: Neles foi substituído o casquilho hidráulico original por um casquilho de borracha maciça com qualidade MEYLE-HD. Uma vez que o casquilho de borracha maciça funciona bem sem líquido, não é possível apresentar falhas devido a fuga como a versão original. Desta forma, os braços de suspensão MEYLE-HD têm uma vida útil mais longa e obtêm uma garantia de quatro anos.

Características dos novos braços de suspensão com casquilhos MEYLE-HD:

- Substituição do casquilho hidráulico por um casquilho de borracha maciça em todos os 6 braços transversais MEYLE-HD
- casquilho reforçado MEYLE-HD que pode ser substituída separadamente (MEYLE n.º : 53-14 610 0000/HD, Núm. Curtos: MCB0405HD)
- Não é possível uma falha precoce devido a fuga
- Aplicação de elastómeros de elevada qualidade: Reagem com elasticidade aos movimentos de tração/compressão e regressam, em seguida, à sua forma original.



**Garantia de 4 anos
de MEYLE-HD!**

Aplicações de veículos disponíveis:

53-16 050 0000/HD (Núm. Curtos: MCA1016HD) e 53-16 050 0001/HD (Núm. Curtos: MCA1017HD) aplicados no Range Rover Sport desde o ano de fabrico de 2005

53-16 050 0009/HD (Núm. Curtos: MCA1018HD) e 53-16 050 0010/HD (Núm. Curtos: MCA1019HD) aplicados no Land Rover Discovery III

53-16 050 0011/HD (Núm. Curtos: MCA1020HD) e 53-16 050 0012/HD (Núm. Curtos: MCA1021HD) aplicados no Land Rover Discovery III

Information

Em caso de substituição do braço de suspensão, ao terminar, deve ser sempre efetuada uma medição do eixo. Montar os casquilhos de borracha maciça apenas na posição de carga e substituir sempre em todo o eixo. As informações do fabricante devem ser respeitadas.