

NUOVO PRODOTTO IN EVIDENZA | LUG2021 SWAG 33 10 2187

SWAG®

Applicabile a:

Porsche 911 (997) 2006 > 2012,

Boxster (987) 2004 > 2012,

Cayman (987) 2005 > 2013



IT

Portabicchieri

Funzione

I portabicchieri a scomparsa rientrano nel cruscotto quando non utilizzati.

Causa di malfunzionamento

La modanatura in plastica che fa parte del meccanismo di comando, è sotto tensione e può rompersi. Ciò fa sì che il portabicchieri si allinei in modo errato e non si chiuda correttamente. Un altro problema è che una delle cerniere sul portabicchieri possa usurarsi o rompersi, con il risultato che il gruppo portabicchieri si blocca nella posizione chiusa o non assolve al suo compito.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: parts.index.bilsteingroup.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

bilsteingroup®