

SWAG 10 92 1530

10 92 7880

Applicabile a:

Mercedes-Benz CLS-Class (219),
E-Class (211), SL-Class (230, 231)

SWAG®



10 92 1530 (vecchia esecuzione)



10 92 7880 (nuova esecuzione)

IT

Boccola braccio sospensione

Problema

Quando si ripara il braccio sospensione di uno qualsiasi dei modelli Mercedes-Benz sopra elencati, la boccola del braccio sospensione di ricambio ha un design diverso da quella che è stata rimossa.

Causa

Nel corso della produzione dei modelli Mercedes-Benz sopra elencati, sono stati apportati miglioramenti alle caratteristiche di rumorosità, vibrazione e durezza dei componenti delle sospensioni. È stata sviluppata una nuova boccola idraulica per il braccio sospensione che ha sostituito il design originale in gomma-metallica, tuttavia il produttore ha continuato a offrire entrambe le versioni come parti di ricambio.

Soluzione

Se la boccola originale che viene rimossa dal braccio sospensione è la prima versione in gomma e metallo, SWAG consiglia di installare la versione idraulica migliorativa. In questo caso, SWAG suggerisce di sostituire contemporaneamente entrambe le boccole del braccio sospensione per migliorare le caratteristiche di rumorosità, vibrazione e durezza del veicolo.

Per ulteriori informazioni tecniche visitare: partsfinder.bilsteingroup.com