

SWAG 30 93 8238

pentru:

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda,
și modele Mitsubishi

SWAG®

RO

Garnitură ulei arbore cotit

Problemă

Scurgere de ulei după înlocuirea garniturii arborelui cotit.

Cauză

La instalarea acestei garnituri sensibile, buza garniturii se deteriorează ușor iar etanșarea nu funcționează corect.

Soluție

Garnitura de arbore cotit SWAG 30 93 8238 este livrată cu un adaptor special de instalare. Acest adaptor este furnizat pentru a evita deteriorarea garniturii în timpul instalării.

Pentru mai multe informații tehnice, vă rugăm vizitați: partsfinder.bilsteingroup.com