

SWAG 33 10 2823

Aplicações:
Opel Corsa D, Adam

SWAG®



PT

Conduta do Ar

Problema

As aletas de ajuste da distribuição do ar não permanecem fixas na posição desejada.

Causa

O ajuste de direção do fluxo de ar através da conduta do ar é feito através do movimento das aletas para a posição desejada, enquanto o volume do fluxo de ar no habitáculo é controlado pela roda lateral. Ao longo do tempo, a alavanca que controla as aletas direcionais pode apresentar desgaste a ponto de se desconectar, partir e cair na conduta do aquecimento. O uso de suportes para o telemóvel, cujo clip se fixa à conduta do ar, pode sobrecarregar e quebrá-la. A força excessiva utilizada para operar a roda de ajuste também pode partir os encaixes da mola que exerce tensão na comporta.

Solução

Remova a conduta do ar partida utilizando duas chaves de fenda, de lâmina fina, para desconectar a conduta do tablier. Trabalhando com duas chaves de cada vez, existem quatro pontos de fixação a serem libertados - localização dos pontos tendo em conta a posição horária, 02:00, 04:00, 08:00 e 10:00. Assim que todas as fixações estejam retiradas, a conduta pode ser removida. O anel externo não precisa de ser removido. Para encaixar a nova conduta, alinhe as quatro guias e empurre com firmeza na posição.

Para mais informação visite: partsfinder.bilsteingroup.com