

SWAG 33 10 5966

33 11 2833

Passend für: Mazda 2 2016-, 3 2014-2016, 6 2014-2016,
CX-3 2016-, CX-5 2013-2016, CX-9 2016-



Stabilisatorlager

Problem

Quietschende Geräusche aus dem Bereich der Aufhängung beim Fahren auf unebenen Untergründen, nachdem die Stabilisatorlager ersetzt oder geschmiert wurden.

Ursache

Die Lager für die oben genannten Fahrzeuge sind so konstruiert, dass sie griffig sind und Geräuschentwicklung verhindern. Wenn die Lager beim Einbau mit Fett oder Schmiermitteln behandelt werden, kann es zu Geräuschen kommen, weil die Lager auf dem Stabilisator rutschen.

Lösung

Um Geräusche zu vermeiden, dürfen Sie niemals Fett oder Schmiermittel auf die vorderen oder hinteren Stabilisatorlager auftragen.

Bauen Sie die Stabilisatorlager nur ein, wenn sie sauber und trocken sind, und verwenden Sie während des Einbaus kein Schmiermittel.