

SWAG 50 93 6626,

62 93 8444, 24 93 8450, 62 93 8851

SWAG[®]**Applicabile a:**

Ford Transit, Tourneo
motore 2.2-litri TDCI
Duratorq trazione anteriore



IT

Puleggia albero motore

Problema

I problemi comuni includono: rumore e vibrazioni anomali dall'area della cinghia distribuzione; spia dell'alternatore accesa; cinghia del servosterzo danneggiata o staccata dalla puleggia.

Causa

Nel tempo, acqua e detriti penetrano nella puleggia dell'albero motore, causando un'usura prematura e il guasto della puleggia dell'albero motore e del sistema della cinghia di trasmissione ausiliaria.

Soluzione

Sostituire la puleggia dell'albero motore con SWAG 50 93 6626 che include tutti i bulloni necessari. Sostituire anche tutte le cinghie di trasmissione ausiliarie danneggiate o usurate.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com