

Solution



Ozubené kolo klikového hřídele
SWAG 30 94 0113

vhodné pro: Motory 1.4 TDI různých modelů
Audi, Seat, Škoda a VW



SWAG 99 13 2266



SWAG 30 94 3667

Výhodná oprava!

U 3-válcových motorů 1.4 TDI značky VW jsou vyvažovací hřídel a olejové čerpadlo umístěny na podvozkovém rámu a pomocí řetězu jsou poháněny klikovou hřídelí. Konstrukční části pohonu vyvažovací hřídele jsou v důsledku vysokého zatížení náchylné na opotřebení. To může být dodatečně zesíleno namáhavým způsobem jízdy a překročením intervalů výměny oleje. V nejhorším případě může dojít k protržení řetězu, což může způsobit závažné poškození motoru.



Upozornění!

Výrobci nedodávají ozubené kolo klikového hřídele jednotlivě, ale vždy společně s klikovou hřídelí. To prodražuje opravu

SWAG nabízí v oblasti trhu výrobců původního zařízení jedinečné řešení opravy

Často se opotřebení týká také jiných konstrukčních částí pohonu vyvažovací

hřídele. Při opravě se proto doporučuje výměna všech náhradních dílů, aby se preventivně zabránilo vyšším nákladům. Z tohoto důvodu nabízí SWAG dvě sady pro opravy: SWAG 99 13 2266 bez ozubeného kola klikového hřídele a SWAG 30 94 3667 s ozubeným kolem klikového hřídele. Tato kombinace umožňuje odbornou opravu a předchází možným reklamacím. Dílnám a zákazníkům to šetří čas a peníze!



Zaregistrujte se nyní k odběru oficiálního newsletteru SWAG a obdržíte nejaktuálnější technické informace automaticky prostřednictvím e-mailu! Další informace viz: www.swag.de
Poptejte se na náhradní díly SWAG! Kompletní program viz: www.swag.de