



FAG 0007 – SERVICE INFO



Instrukcja montażu pierścieni uszczelniających na łożyskach kół przednich

Producent:	Audi, Seat, Skoda, VW
Modele:	Audi A2 (8Zo) Seat Cordoba (6L2) Ibiza (6L1) Skoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5) Roomster (5J) VW Polo (9N) Fox (5Z1)
Nr LuK:	713 6104 70 (FAG-Kit)
Nr OE:	14" 6Q0407623B / E (Pierścień uszczelniający)
Nr LuK:	713 6105 70 (FAG-Kit) 713 6105 80 (FAG-Kit)
Nr OE:	13" 6Q0407623C (Pierścień uszczelniający)



Foto 1. Pierścienie uszczelniające mogą mieć różne kształty i kolory

Zanieczyszczenie wewnętrznej strony łożyska koła może skutkować poważną usterką łożyska oraz pierścienia pomiaru obrotów koła.

W związku z powyższym może nastąpić uszkodzenie pierścienia uszczelniającego oraz czujnika obrotów koła.

Podczas wymiany łożyska koła należy stosować dodatkowy pierścień uszczelniający montowany na stożku półosi.

Wskazówka:
Zestawy zawierające niezbędne pierścienie uszczelniające są dostępne w ofercie FAG od Września 2009 roku.

Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu!