



FAG SERVİS BÜLTENİ



Ön Tekerlek Rulmanı Sızdırmazlık Keçesi ile İlgili Servis Tavsiyesi

Araç

Üreticisi: Audi
Seat
Skoda
VW

Modeller:

Audi: A2 (8Z0)
Seat: Cordoba (6L2) Ibiza (6L1)
Skoda: Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)
Roomster (5J)
VW: Polo (9N) Fox (5Z1)

Parça No.: 713 6104 70 (FAG-Kiti)

OE-No.: 14" 6Q0407623B / E
(Sızdırmazlık Keçesi)

Parça No.: 713 6105 70 (FAG-Kiti)
713 6105 80 (FAG-Kiti)

OE-No.: 13" 6Q0407623C
(Sızdırmazlık Keçesi)

Tekerlek rulmanının içerisinde kir oluşması, rulmanın arızalanmasına neden olabilir. Aynı şekilde, içinde yer alan keçe de bu nedenden dolayı zarar görebilir.

Yukarıda verilen araç modellerinde tekerlek rulmanının değiştirilmesi sırasında, mutlaka tahrik şaftı konisi üzerine bir sızdırmazlık keçesi (Şekil 1) takılmalıdır.



Şekil 1: Sızdırmazlık keçelerinin tasarım ve rengi uygulamaya göre değişiklik gösterebilir.

Not:

Sızdırmazlık bilezikleri üretildiği zaman ilgili kitlelere dâhil edilecektir. Bu, sızdırmazlık bileziklerinin karışmasını veya yanlış tercihler yapılmasını önler.

Araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPPERT