



SERVICE INFO – FAG 0022



Asennusohje FAG 201050

Pyörännavan takana olevan suojarenkaan tarkastus

Autonvalmistajat: Mercedes-Benz

Mallit: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Tuotenumero: 201050

Nykyinen luettelointi, ks. osaluettelo



Kuva 1: FAG pyörän laakeri 201050

Esitettyihin autoihin toimittavat autonvalmistajat etuakselin pyöränlaakereita vain täydellisinä yksikköinä (pyörän napaa integroidulla pyöränlaakerilla).

Useimmissa tapauksissa on vain pyöränlaakeri vioittunut ja siksi on yleensä tarpeen vaihtaa vain tämä laakeri. Pyörän napaa voidaan käyttää uudelleen.

Tämän vuoksi tarjoaa Schaeffler Automotive Aftermarket pyöränlaakereita tilausnumerolla 201050.



Kuva 2: Sen selvittämiseksi, mikä kolmesta suojarenkaasta on sopiva, on mitattava tiivisteiden vastepinnan halkaisija

Jos korjauksen yhteydessä huomataan pyörännavan takana olevan suojarenkaan vioittuneen, on se vaihdettava. Rengas on mahdollista tilata vain ajoneuvon valmistajalta.

Valinnan yhteydessä on otettava huomioon, että käytössä on kolme erilaista mallia. Oikean suojarenkaan määrittämiseksi on mitattava tiivisteiden vastepinnan halkaisija (kuva 2).

mitattu halkaisija	tarvittava suojarengas
86,70 - 86,85 mm	suojarengas ilman värimerkintää
86,85 - 87,05 mm	suojarengas punaisella värimerkinnällä
87,05 - 87,30 mm	suojarengas valkoisella värimerkinnällä

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0022