



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Upute za postavljanje FAG 201050

Kontrola ispravnosti zaštitnog prstena sa stražnje strane glavine kotača

Proizvođač: Mercedes-Benz

Modeli: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Kataloški broj: 201050

Trenutačni spisak potražite u katalogu

Za navedena vozila, ležaj kotača za prednju osovinu je dostupan kod proizvođača vozila samo kao kompletan sklop (sklop glavine kotača i ležaja kotača).

Međutim, u većini slučajeva potrebno je u stvari zamijeniti samo ležaj kotača jer je on najčešći uzrok kvara. Glavina kotača se može ponovno upotrijebiti.

Schaeffler Automotive Aftermarket stoga isporučuje kit ležaja kotača pod Kat.Br. 201050.



Slika 1: Ležaj kotača FAG 201050

Ukoliko se tijekom postupka zamjene ležaja utvrdi kako je zaštitni prsten sa stražnje strane glavine kotača oštećen ili neispravan, isti se mora zamijeniti novim. Narudžba rezervnog zaštitnog prstena moguća je isključivo putem ovlaštene Mercedes-Benz servisne mreže.

Prilikom samog odabira i narudžbe, potrebno je voditi računa o postojanju tri različite izvedbe zaštitnih prstenova. Za odabir odgovarajućeg rezervnog dijela potrebno je utvrditi nazivni promjer sjedišta brtvenog dijela prstena na osovinskom rukavcu (slika 2).



Slika 2: Za odabir odgovarajućeg rezervnog dijela potrebno je utvrditi nazivni promjer sjedišta brtvenog dijela prstena na osovinskom rukavcu

Izmjereni promjer	Zahtjevani zaštitni prsten
86,70 do 86,85 mm	Zaštitni prsten bez oznake u boji
86,85 do 87,05 mm	Zaštitni prsten označen crvenom bojom
87,05 do 87,30 mm	Zaštitni prsten označen bijelom bojom

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Želite saznati više? Možemo Vam pomoći!

Schaeffler Hrvatska d.o.o.

Tel.: +385 1 3701 944

Fax: +385 1 3764 473

info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler.hr/aftermarket



FAG



SCHAEFFLER

REP>XPERT

FAG 0022