



SERVICE INFO – FAG 0022



Monteringsanvisning for FAG 201050

Utvidet pakkeinnhold

Produsent: Mercedes-Benz
Modeller: Actros MP2/MP3 Atego/Atego 2, Axor 2
Artikkel nr.: 201050



Figur 1: 201050 - Pakken inneholder nå tre ytterligere beskyttende ringer

For de spesifiserte kjøretøyene, er hjullageret på frontakselen bare tilgjengelig som en fullstendig enhet fra kjøretøyprodusenten (hjulnav med integrert hjullager).

Ettersom det imidlertid bare er hjullageret som defekt i de fleste tilfeller, er det bare hjullageret som faktisk må skiftes ut. Hjulnavet kan brukes igjen.

Schaeffler Automotive Aftermarket tilbyr derfor et hjullagersett med delnummeret 201050.

I tillegg til et hjullager og en dekkring, inneholder også nå FAG-hjullagersettet tre beskyttende ringer. Av disse tre ringene, som er plassert på styrespindelen bak hjulnavet, er det bare en som er nødvendig.

De tre beskyttende ringene har ulike interne diametre. For å finne ut hvilken av de tre ringene som skal installeres, må styrespindelens base måles (se Fig. 2).



Figur 2: For å finne ut hvilken av de tre beskyttende ringene som skal installeres, må styrespindelens base måles.

Følgende beskyttende ring må så velges avhengig av den målte diameteren:

Målt diameter	Beskyttende ring som skal brukes
86,70 til 86,85 mm	Beskyttende ring uten farget merke
86,85 til 87,05 mm	Beskyttende ring med rødt merke
87,05 til 87,30 mm	Beskyttende ring med hvitt merke

Merk deg kjøretøyprodusentens spesifikasjoner!