



FAG

SERVICE INFO – FAG 0022



Uputstvo za ugradnju FAG 201050

Prošireni sadržaj pakovanja

Proizvođač: Mercedes-Benz
Modeli: Actros MP2/MP3, Atego/Atego 2, Axor 2
Br. dela: 201050

Za navedena vozila, ležaj točka na prednjoj osovini je dostupan kod proizvođača vozila samo kao kompletan sklop (glavčina točka sa integrisanim ležajem točka).

Međutim, sa obzirom da je u većini šteta uglavnom samo ležaj točka taj koji je neispravan, jedino njega treba i zameniti. Glavčina može biti ponovo korišćena.

Schaeffler Automotive Aftermarket stoga nudi kit ležaja točka pod brojem 201050.
Pored ležaja točka i prstena, FAG kit ležaja točka



Slika 1: 201050 – Pakovanje sada sadrži tri dodatna prstena

sada uključuje i tri zaštitna prstena. Od ova tri prstena, koja se nalaze na rukavcu iza glavčine točka, samo jedan je potreban.

Tri prstena imaju različite unutrašnje prečnike. Da biste utvrdili koji od tri prstena da montirate, bazna površina rukavca točka mora biti izmerena (vidi Sliku 2).

U zavisnosti od izmerenog prečnika, sledeći zaštitni prstenovi se zatim moraju izabrati:

Prečnik izmeren	Potreban zaštitni prsten
86,70 do 86,85	Zaštitni prsten bez oznake u boji
86,85 do 87,05	Zaštitni prsten označen crvenom bojom
87,05 do 87,30	Zaštitni prsten označen belom bojom



Slika 2: Da biste utvrdili koji od tri prstena da montirate, bazna površina rukavca točka mora biti izmerena

Molimo poštujte uputstva proizvođača vozila!

Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG
Tel.: +381 (0) 69 2244 874
Fax: +381 (0) 11 30 887 75
E-mail: info.hr@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0022