



SERVICE INFO – FAG 0022



Monteringsanvisningar FAG 201050

Kontroll av skyddsringen bakom hjulnavet

Tillverkare: Mercedes-Benz
Modeller: Actros MP2 / MP3
Atego / Atego 2 / Atego 3
Axor 2

Best. nr.: 201050

För aktuell användning, se reservdelskatalogen



Bild 1: Hjullager FAG 201050

Till de angivna fordonen levereras endast hjullager till framvagnen som kompletta enheter från fordonstillverkarna (hjulnav med integrerat hjullager).

Vid skador är i de flesta fall endast hjullagret skadat och därför är det mestadels endast nödvändigt att byta detta lager. Hjulnavet kan användas på nytt.

Därför marknadsför Schaeffler Automotive Aftermarket hjullager med best. nr. 201050.



Bild 2: För att kunna bestämma vilken av tre skyddsringar som är den rätta, måste diametern på tätningens säte mätas

Om man vid reparation konstaterar att skyddsringen bakom hjulnavet är defekt, måste den bytas ut. Ringen kan endast beställas hos fordonstillverkaren.

Vid val av ring måste man se upp med att det finns tre olika varianter. För att kunna bestämma vilken ring som är den rätta, måste diametern på tätningens säte mätas (bild 2).

uppmätt diameter	behövlig skyddsbricka
86,70 - 86,85 mm	skyddsbricka utan färgmärkning
86,85 - 87,05 mm	skyddsbricka med röd färgmärkning
87,05 - 87,30 mm	skyddsbricka med vit färgmärkning

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REPAIRPERT

FAG 0022