



FAG Servis Bülteni



FAG 201050 / 632203.H195 için Montaj Talimatları

Poryanın Arkasındaki Koruyucu Halkaları Kontrol Edin


Üretici: Mercedes-Benz
Volvo

Parça No.: 201050 (THU - Ağır Vasıta Porya Ünitesi)
632203.H195 (TAM - Ağır Vasıta Aks Modülü)

Güncel eşleşmeler için ilgili parça kataloğuna bakın

Schaeffler Automotive Aftermarket, yukarıda belirtilen araçlar için hem sadece tekerlek rulmanını hem de komple ağır vasıta aks modülünü (TAM) sunar. Ünite, tekerlek rulmanı muhafazasından, tekerlek rulmanından ve ABS sensör halkasından oluşur.

Onarım sırasında porya arkasındaki koruyucu halkanın arızalı olduğu görülürse koruyucu halka değiştirilmelidir. Değiştirme siparişi verirken araç üreticisine göre de verilebilir.



Şekil 2: Üç koruyucu halkadan hangisinin monte edilmesi gerektiğini belirlemek için, sızdırmazlık elemanı yuvasının çapı ölçülmelidir.



Resim 1: FAG Ağır Vasıta Aks Modülü (TAM) - parça no.: 632203.H195 (sol), FAG Ağır Vasıta Porya Ünitesi - parça no.: 201050 (sağ)

Parçayı tanımlarken üç farklı model olduğunu unutmayın. Doğru koruyucu halkayı belirlemek için, sızdırmazlık elemanı yuvasının çapı ölçülmelidir.

Çap ölçüsü	Gereken koruyucu halka	OE Parça No.:
86,70 to 86,85 mm	renkli işaretleme yok	A 970 997 03 46
86,85 to 87,05 mm	kırmızı işaretli	A 970 997 09 46
87,05 to 87,30 mm	beyaz işaretli	A 970 997 10 46



Resim 3: Üç koruyucu halkanın her birinin iç çapları farklıdır.

Lütfen araç üreticisinin talimatlarını dikkate alın!

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.schaeffler.com.tr
www.repxpert.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT