




SERVICE INFO – FAG 0025



RIU 566425.H195 ja 566283.01.H195

Asennusohje

Autonvalmistajat:	DAF Renault Volvo
Tuotenumero:	566425.H195 566283.01.H195
Rakenne:	Repair Insert Unit (RIU) (pyörännavan korjaussarjat)



Kuva 1: FAG- (vasemmalla) ja OES-version (oikealla) erot

Edellä esitetyissä FAG RIU -osissa on pieniä ulkonäöllisiä eroja alkuperäisiin varaosiin verrattuna. Tämä johtuu valmistustavasta, eikä kyseessä ole vika. RIU-osien ominaisuudet ja toiminnot ovat alkuperäisiä osia vastaavat, joiden sijasta niitä voidaan korjauksen yhteydessä käyttää rajoituksetta.

Tekniset ominaisuudet: Alkuperäisissä pyöränlaakereissa on kaksi tiivisterengasta (O-rengasta) metallirenkaassa. Se työnnetään asennuksen yhteydessä molempien sisärenkaiden yli.

FAG-korjausratkaisussa on yksi O-rengas, jota ei pidä paikallaan metallirengas, vaan se on asennuksen yhteydessä sijoitettu pyöränlaakerien puoliskojen väliin. Tämä tiivistysratkaisu täyttää kaikki tässä käytössä olennaiset vaatimukset ja vain sen rakenteellinen muoto on erilainen.

FAG-yrityksen käyttämä innovatiivinen lukitusrengas (ei ole kuvassa) on jo käytössä useissa muissa Repair Insert Unit (RIU) -osissa ja on erittäin käytännöllinen. Sen vuoksi sitä käytetään myös tässä korjausratkaisussa.

Lisätietoja ja yksityiskohtaisen korjausohjeen löydät esitteestä „Kompaktit korjauslaakerit FAG“

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!