



SERVICE INFO – FAG 0025



RIU 566425.H195 és 566283.01.H195

Szerelési utasítás

Gyártók:	DAF Renault Volvo
Cikksz.:	566425.H195 566283.01.H195
Építési mód:	Repair Insert Unit (RIU)



1. ábra: Az FAG (balra) és az OES (jobbra) változatok közötti különbség

A fent felsorolt FAG RIU csekély optikai eltérést mutat az eredeti alkatrészhez képest. Ez a gyártásból adódik és semmilyen hibára nem utal. Ezek ugyanolyan tulajdonságokkal és funkciókkal rendelkeznek és javítási esetben korlátozás nélkül beszerelhetők az eredetiek helyett.

Műszaki háttér: Az eredetileg alkalmazott kerékcsapágnál egy fém gyűrűben két tömítőgyűrű (O-gyűrű) található. A szereléskor ezt áttolják a két belső gyűrűn.

Az FAG javítási megoldásánál ez egy O-gyűrű, amit nem egy fém gyűrű tart, hanem szerelés közben a két kerékcsapágyfél közé kell helyezni. Ez a tömítés szintén teljesíti az alkalmazást érintő összes tulajdonságot és tulajdonképpen csak már építési formát jelent.

Az FAG által használt előremutató biztosítógyűrű (kép nélkül) már sok Repair Insert Unit (RIU javítókészlet) alkalmazásban megtalálható és rendkívül gyakorlatias megoldásnak számít. Emiatt alkalmazzák ennél a javítási megoldásnál is.

További információk valamint részletes javítási útmutatók az „FAG szervíz, kompakt csapágyak” kiadványunkban található.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szervíz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0025