



SERVICE INFO – FAG 0028




ABS-sensorin kehä toimitetaan lisävarusteena

Autonvalmistajat: DAF
SAF

Tuotenumero:
Pyöränlaakerit (RIU):

566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS-rengas: 434 0497 10
434 0498 10



ABS-sensorin kehä 434 0497 10 erikoistyyökälulla paikalleen puristusta varten

Pyöränlaakerin vaihdon yhteydessä ei ABS:llä varustetuissa autoissa tarvitse välttämättä vaihtaa ABS-sensorin kehää. Se on kuitenkin vaihdettava, jos se on vioittunut.

Koska edellä esitetyt Repair Insert Unit (RIU) -yksiköt voidaan asentaa myös autoihin, joissa ei ole ABS:ää, toimittaa Schaeffler Automotive Aftermarket nämä yksiköt ilman ABS- sensorin kehää.

Korjattaessa pyöränlaakeri ABS:llä varustetussa autossa ja tarvittaessa tätä varten sensorin kehä voidaan se tilata erikseen lisävarusteena. ABS-sensorin kehät ovat lisävarusteina sekä paperiluettelossamme että digitaalisissa luetteloissa.



ABS-sensorin kehä 434 0498 10

Sensorin kehä ABS:ää varten	Repair Insert Unit (RIU) (pyörännavan korjaussarjat)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!