



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



Prsten senzora za ABS dostupan je kao dodatna oprema

Proizvođači: DAF, SAF

Kat. Br.:

Ležaj kotača 566074.H195

(RIU): 566834.H195

570530.H195

ABS-prsten: 434 0497 10

434 0498 10



Prsten senzora za ABS 434 0497 10 s posebnim alatom za postavljanje

Pri zamjeni ležaja kotača na vozilima opremljenima ABS-om nije uvijek nužno zamijeniti prsten senzora. Međutim, ako je prsten senzora za ABS oštećen, potrebno ga je zamijeniti.

Budući da se prethodno navedeni kompaktni sklopovi ležaja kotača za popravak (RIU) također mogu ugraditi na vozila koja nisu opremljena ABS-om, Schaeffler Automotive Aftermarket ne uključuje prsten senzora za ABS u svoje pakovanje.

Ako se popravak vrši na ležaju kotača koji se nalazi na vozilu koje je opremljeno ABS-om, zbog čega je potreban prsten senzora, moguće ga je naručiti zasebno kao dodatnu opremu. Prsteni senzora za ABS navedeni su kao dodatna oprema u tiskanim i digitalnim katalogima.



Prsten senzora za ABS 434 0498 10

ABS-senzorski prsten zamašnjaka	Kompaktni sklop ležaja kotača (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195
	566834.H195

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0028