



SERVICE INFO – FAG 0028



Az ABS szenzorgyűrűk tartozékként kaphatók

Gyártók: DAF
SAF

Cikksz.:
Kerékcspágy (RIU):
566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS-gyűrű: 434 0497 10
434 0498 10



ABS szenzorgyűrű 434 0497 10 célszámmal a felsajtoláshoz

Az ABS-sel szerelt járműveknél egy kerékcspágycserénél nem feltétlenül szükséges az ABS szenzorgyűrűt kicserélni. Azonban ha megsérült, feltétlenül ki kell cserélni.

Mivel a fent felsorolt Repair Insert Unit-et (RIU) az ABS nélküli járművekbe is be lehet szerelni, ezért a Schaeffler Automotive Aftermarket ezt ABS szenzorgyűrű nélkül szállítja.

Amennyiben a kerékcspágy javítását egy ABS-sel szerelt járműnél kell végrehajtani és ahhoz szükséges a szenzorgyűrű, akkor szükség esetén azt tartozékként külön meg lehet rendelni. Úgy a papír alapú katalógusunkban, mint a digitális katalógusmediában az ABS szenzorgyűrű tartozékként szerepel.



ABS szenzorgyűrű 434 0498 10

ABS szenzorgyűrű	Repair Insert Unit (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.repxpert.com

Szervíz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0028