



FAG Service-Info



ABS-sensorring als component leverbaar

Fabrikanten: DAF
SAF

Artikelnr.:
Wiellager (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS-ring: 434 0497 10
434 0498 10



ABS-sensorring 434 0497 10 met speciaal gereedschap voor de montage

Bij het vervangen van een wiellager is het bij voertuigen met ABS niet per se noodzakelijk om de ABS-sensorring te vervangen. Als de sensorring echter beschadigd is, moet deze worden vervangen.



ABS-sensorring 434 0498 10

Aangezien de bovengenoemde Repair Insert Units (RIU) ook bij voertuigen zonder ABS kunnen worden gemonteerd, worden deze door Schaeffler Automotive Aftermarket geleverd zonder ABS-sensorring.

Als de wiellagerreparatie wordt uitgevoerd op een voertuig met ABS en hiervoor de sensorring nodig is, kan deze desgewenst als component apart worden besteld. Zowel in onze papieren catalogus als ook in de digitale catalogi staan de ABS-sensorringen als component vermeld.

ABS-sensorring	Repair Insert Unit (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

SAAM_BNL@schaeffler.com
www.repxpert.be
www.repxpert.nl

SCHAEFFLER
REPXPERT