



SERVICE INFO – FAG 0028



Сенсорное кольцо АБС

доступно как отдельная деталь

Производители: DAF
SAF

Арт. номера:
Ступичный
подшипник (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

Кольцо АБС: 434 0497 10
434 0498 10



Сенсорное кольцо 434 0497 10 с специальным монтажным инструментом

При замене ступичного подшипника на грузовиках, оснащенных АБС, заменять кольцо АБС не обязательно. Впрочем, если кольцо АБС повреждено, его следует заменить.

Учитывая, что ремонтный ступичный модуль (RIU) также устанавливается в грузовики не оснащенные АБС, то компания Schaeffler Automotive Aftermarket не добавляет кольцо АБС в упаковку подшипника.

Если замена подшипника производится на грузовике, оснащённом АБС, и сенсорное кольцо необходимо, то его можно приобрести как отдельную деталь. Сенсорные кольца АБС указаны как отдельная деталь, как в бумажных, так и в онлайн-каталогах.



Сенсорное кольцо АБС 434 0498 10

Сенсорное кольцо АБС	Ремонтный ступичный модуль (RIU - Repair Insert Unit)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.rexpert.ru

SCHAEFFLER
REXPERT