



FAG

SERVICE INFO – FAG 0028



Prsten senzora za ABS

dostupan je kao dodatna oprema

Proizvođači: DAF
SAF

Br. dela:

Ležaj točka (RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

ABS prsten: 434 0497 10
434 0498 10



Prsten senzora za ABS 434 0497 10 sa posebnim alatom za ugradnju

Pri zameni ležaja točka na vozilu koje je opremljeno ABS-om, nije uvek obavezno zameniti prsten senzora. Međutim, ako je prsten senzora za ABS oštećen, on se mora zameniti.

Budući da se prethodno navedeni kompaktni ležajevi točka (RIU) takođe mogu montirati na vozila koja nisu opremljena ABS-om, kompanija Schaeffler Automotive Aftermarket ne uključuje prsten senzora za ABS u paket.

Ukoliko se popravka vrši na ležaju točka vozila koje je opremljeno ABS-om, i stoga je neophodan prsten senzora, moguće ga je naručiti posebno kao dodatnu opremu. Prstenovi senzora za ABS su navedeni kao dodatna oprema u štampanom kao i u digitalnom katalogu.



Prsten senzora za ABS 434 0498 10

Prsten senzora za ABS	Kompaktni sklop ležaja točka (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Molimo poštujte uputstva proizvođača vozila!

Želite da saznate više? Možemo vam pomoći!

Schaeffler Technologies Ag & Co.KG

Tel.: +381 (0) 69 2244 874

Fax: +381 (0) 11 30 887 75

E-mail: info.hr@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com



FAG



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

FAG 0028