



FAG SERVİS BÜLTENİ



ABS Sensör Halkası Kullanılabilir Bir Parça Durumundadır

Üretici: DAF
SAF

Parça no.
Tekerlek rulmanı 566074.H195
(RIU) 1566834.H195
570530.H195

ABS halkası: 434 0497 10
434 0498 10

ABS ile teçhizatlandırılmış araçlarda tekerlek rulmanını değiştirirken, sensör halkasını değiştirmek zaruri değildir. Ancak, ABS sensör halkası zarar görürse, değiştirmek gerekir.



Özel montaj aletli 434 0497 10 ABS sensör halkası



434 0498 10 ABS sensör halkası

Yukarıda listelenen Kompakt Tekerlek Rulmanları, ABS ile teçhizatlandırılmayan araçlara da takılabilir, Schaeffler Automotive Aftermarket paketinde ABS sensör halkası bulunmamaktadır.

Onarım, ABS ile teçhizatlandırılan bir araçtaki tekerlek rulmanında gerçekleştirilirse ve buna bağlı olarak sensör halkası gerekirse ayrı bir parça olarak sipariş edilebilir. ABS sensör halkaları hem basılı hem de dijital kataloglarda parça olarak listelenmiştir.

ABS Sensör Halkası	Kompakt Tekerlek Rulmanı (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195
	566834.H195

Araç üreticisinin teknik verilerini dikkate alınız.

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

SCHAEFFLER
REPXPERT