



SERVICE INFO – FAG 0028



Сенсорне кільце датчика ABS

доступне в якості окремої запасної частини

Виробники: DAF
SAF

Артикульний номер:
Колісний підшипник
(RIU): 566074.H195
566834.H195
570530.H195

Кільце датчика ABS: 434 0497 10
434 0498 10

Під час заміни колісного підшипника на автомобілях, оснащених системою ABS, не обов'язково замінити сенсорне кільце датчика ABS. Але, якщо це кільце пошкоджене, його необхідно обов'язково замінити.



Зображення 2: Сенсорне кільце датчика ABS 434 0497 10 зі спеціальним інструментом для запресовування

Враховуючи те, що наведені вище ремонтні вставні блоки ступиць (RIU) також встановлюються на автомобілі, не оснащеному системою ABS, компанія Schaeffler Automotive Aftermarket поставляє ці комплекти без сенсорного кільця датчика ABS.

Якщо заміна колісного підшипника проводиться на автомобілі, оснащеному системою ABS, і необхідно також замінити сенсорне кільце датчика ABS, то його можна замовити як окрему запасну частину. Сенсорні кільця датчика ABS наведені в якості окремої запасної частини як у наших друкованих каталогах, так і в цифрових каталогах.



Зображення 1: Сенсорне кільце датчика ABS 434 0498 10

Сенсорне кільце датчика ABS	Repair Insert Unit (RIU)
434 0497 10	570530.H195
434 0498 10	566074.H195 566834.H195

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0028