



SERVICE INFO – FAG 0032



Truck Hub Unit (THU) (грузовой ступичный узел)

Соблюдение установочного положения

Производители: DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Dana, Gigant

Арт. номера: 805003CA.H195
805011C / 805011.03.H195
805012.06.H195
805092.07 / 805092.07.H195
571762.01.H195
803194.26 / 803194.26.H195
805003A.H195



Рисунок 1: Грузовой ступичный узел (THU) с уплотнительным кольцом (слева) и скошенным краем (справа) на внутреннем кольце

Подшипниковые узлы, перечисленные выше должны быть установлены в правильном положении. Несмотря на то, что форма оси вала не позволит установить подшипниковый узел неправильно, данный бюллетень создан для дополнительных разъяснений.

Основное отличие можно увидеть на внутреннем подшипника. Некоторые подшипниковые узлы имеют уплотнительные кольца О-образной формы на внутреннем кольце (рис. 2), где другие подшипники имеют просто скошенную или закругленную кромки (рис. 3).

В таблице перечислены характеристики и установочные положения подшипниковых узлов.



Рисунок 2: Грузовой ступичный узел с О-обр. кольцом




Рисунок 3: Грузовой ступичный узел со скошенным краем

Арт. номер	Характеристики / установочное положение
805003CA.H195 805011C / 805011.03.H195 805012.06.H195 805092.07 / 805092.07.H195	О-образное кольцо / скошенный край
571762.01.H195 803194.26 / 803194.26.H195 805003A.H195	Скошенный край / внутренние грани

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

ООО “Шэффлер Руссланд”
+7 (495) 737 76 60
aftermarket.ru@schaeffler.com
aftermarket.schaeffler.ru
www.repxpert.ru

SCHAEFFLER
REPXPERT

FAG 0032