



SERVICE INFO – FAG 0033



Εξωτερικές διαφορές – Δακτύλιοι αισθητήρων ABS

Παρουσίαση των διαφορετικών σχεδιασμών μουαγιέ τροχού

Κατασκευαστής: DAF

Κωδικός
ανταλλακτικού RIU
(Repair Insert Unit): 566283.01.H195

Αρ. ανταλλακτικού
δακτύλιων
αισθητήρων ABS: 434 0579 10
434 0580 10




Ο αρ. ανταλλακτικού 434 0579 10 εφαρμόζει στον νέο σχεδιασμό μουαγιέ τροχού

Στα φορτηγά DAF χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μουαγιέ τροχού και μπορεί να τοποθετηθεί η μονάδα μουαγιέ τροχού (RIU) με αρ. ανταλλακτικού 566283.01.H195.

Ωστόσο, τα δύο διαφορετικά μουαγιέ τροχού διαθέτουν διαφορετικούς δακτύλιους αισθητήρων ABS. Κατά την αντικατάσταση του δακτύλιου αισθητήρων ABS, είναι σημαντικό να εντοπίζονται οι εξωτερικές διαφορές προκειμένου να αντιστοιχίζεται ο σωστός δακτύλιος στο σωστό μουαγιέ.

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τα αναγνωριστικά των δύο δακτύλιων αισθητήρων ABS:

Μουαγιέ τροχού	Κωδικός ανταλλακτικού RIU	Κωδικός ανταλλακτικού DAF Δακτύλιος ABS	Κωδικός ανταλλακτικού FAG Δακτύλιος ABS
παλιός σχεδιασμός	566283.01.H195	1805823	434 0580 10
νέος σχεδιασμός	566283.01.H195	1805824	434 0579 10



Ο δακτύλιος ABS με αρ. ανταλλακτικού 434 0580 10 εφαρμόζει στον παλιό σχεδιασμό μουαγιέ τροχού

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
Schaeffler Greece
schaefflergr@schaeffler.com
https://aftermarket.schaeffler.gr
www.repxpert.gr

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0033