



SERVICE INFO – FAG 0033

הבדלים ויזואליים – טבעות חיישני ABS

שים לב להבדלי העיצוב והתכנון של טבורי הגלגל



מק"ט – 10 0579 434 מתאים לטבור הגלגל מהסוג שהוא בעל העיצוב החדש


יצרן: DAF
מק"ט RIU 566283.01.H195
(יחידת הכנסה לצורך תיקון):
מק"ט טבעות 434 0579 10
חיישן ABS : 434 0580 10

ברכבי DAF משתמשים בשני סוגים של טבורי גלגל אשר עליהם ניתן לבצע את התקנת יחידת ההכנסה לצורך תיקון (RIU) – מק"ט – 566283.01.H195.

על שני טבורי הגלגל השונים מותקנות טבעות חיישן ABS שונות, למרות זאת. כאשר מחליפים את טבעות חיישן ה-ABS חשוב לזהות בבדיקה ויזואלית את ההבדלים בניהם על מנת להתאים את הטבעת הנכונה אל טבור הגלגל הנכון.

הטבלה שלהלן מציגה את המאפיינים הויזואליים של שתי טבעות חיישן ה-ABS:

מק"ט טבעת ABS	מק"ט טבעת ABS	מק"ט RIU (יחידת הכנסה לצורך תיקון)	טבור גלגל
434 0580 10	1805823	566283.01.H195	עיצוב ישן
434 0579 10	1805824	566283.01.H195	עיצוב חדש



טבעת חיישן ה-ABS מק"ט – 10 0580 434 מתאימה לטבור גלגל מהעיצוב הישן

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

FAG 0033

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: zafrir.egozi@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REXPERT