



SERVICE INFO – FAG 0034



Modifisering av hjullagermodul

Nödvändiga tilläggskomponenter

Tillverkare: Alexander Dennis

Modeller: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

DANA hjulaxel-ID: S63U, S75U, T75U

Best. nr. till servicesats (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)
S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)
NDS 80: 661391-1 (direkt ersättning)

Best. nr. (FAG): 805993.H195

Busstillverkaren Alexander Dennis har gått över från Timken till FAG som leverantör av hjullager till ovan angivna axlar av märket DANA (S63U, S75U, T75U).

Om hjullager från Timken ännu monteras inom ramen för reparationsarbetena, måste ytterligare komponenter bytas hos axlar med axel-ID S63U, S75U och T75U.




Bild 1: Hos axlar med axel-ID S63U måste också bromsskiva, hjulinfästning, hjulbultar och fästskruvar bytas ut, förutom hjullagermodulen

Reservdelar kan erhållas från busstillverkaren. Följande tabell visar de reservdelsnr. som behövs.

Hjulaxel-ID	Nödvändiga komponenter	Best. nr. Alexander Dennis	Antal
S63U	Hjulinfästning	658468-3	1 x
	Hjulbultar	650723-2	10 x
	Bromsskivan	658468-4	1 x
	Fästskruvar	658468-5	14 x
S75U	Hjulinfästning	661391-2	1 x
	Fästskruvar	661391-3	14 x
T75U	Hjulinfästning	661391-2	1 x
	Fästskruvar	661391-3	14 x
NDS 80	Inga	-	-

Åtdragningsmoment för fästskruvar: 236 – 260 Nm

Följ fordonstillverkarens anvisningar!



Bild 2: FAG hjullagermodul 805993.H195

"Schaeffler Automotive Aftermarket c/o Schaeffler Sverige AB"

Tel +46 (0)8 595 109 00

Fax +46(0)8 595 109 61

aftermarket.neu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.com>

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0034