



SERVICE INFO – FAG 0034



Зміна модуля колісного підшипника

Необхідні додаткові компоненти

Виробник: Alexander Dennis

Моделі: Enviro 400, 500
Euro 2, 3, 4, 5
Javelin
Trident 2, 3

Номера осей DANA: S63U, S75U, T75U


Артикульний номер ремонтного набору (Alexander Dennis):

S63U: 655387-6 (Timken → FAG)

S75U, T75U: 661391-4 (Timken → FAG)

NDS 80: 661391-1 (пряма заміна)

Арт. номер (FAG): 805993.H195



Зображення 1: Для вісей з номером S63U, крім модуля колісного підшипника, необхідно також замінити гальмівний диск, кріплення колеса, шпильки для кріплення колеса і гайки

Компанія-виробник автобусів Alexander Dennis змінила постачальника колісних підшипників Timken на FAG для вісей DANA (з номерами S63U, S75U, T75U).

Якщо в рамках ремонту вісей з номерами S63U, S75U і T75U залишається підшипник виробництва компанії Timken, необхідно замінити додаткові компоненти.
Запасні частини можна придбати у виробника автобусів.

У наведеній нижче таблиці перелічені артикульні номери необхідних запасних частин.

Номер осі	Необхідні компоненти	Арт. номер Alexander Dennis	Кількість
S63U	Кріплення колеса	658468-3	1 x
	Шпильки для кріплення колеса	650723-2	10 x
	Гальмівний диск	658468-4	1 x
	Гайки	658468-5	14 x
S75U	Кріплення колеса	661391-2	1 x
	Гайки	661391-3	14 x
T75U	Кріплення колеса	661391-2	1 x
	Гайки	661391-3	14 x
NDS 80	Жодні	-	-

Момент затягування для гайок: 236–260 Нм

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!



Зображення 2: Модуль колісного підшипника FAG 805993.H195

ТОВ «Шеффлер Україна»

+380 44 520 - 13 - 80

info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler.ua/aftermarket

www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REXPERT

FAG 0034