



SERVICE INFO – FAG 0038



FAG SmartSET 723 7036 10 / 723 7011 10

Notă despre simeringul furnizat in set

Producători: Bova
Mercedes-Benz
Setra

Modele:
Autovehicul
comercial:
Mercedes-Benz: Actros
Actros MP2/MP3
Atego / Atego 2
Axor / Axor 2
SK

Autobuz:
Bova: Lexio
Magiq
Synergy
Mercedes-Benz: Citaro (O530)
Econic
Intouro (O550)
Intouro
NL / NS
O 404
Tourismo (O 350)
Travego (O580)
VD / VL / VO
Setra: Series 400

Nr. identificare
piesă: 723 7036 10
723 70 11 10



Figura 1: Inelul de etanșare a arborelui se livrează cu SmartSET FAG 723 7036 10 și 723 7011 10.



Figura 2: Buza garniturii de etanșare a arborelui livrate (sus) diferă doar puțin de versiunea originală montată (jos)

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare.

Dacă se montează kit-ul SmartSET de la FAG menționat mai sus, nu trebuie refolosită vechea garnitură de etanșare.

Trebuie montat în schimb inelul de etanșare livrat cu SmartSET. Buza de etanșare are o altă dimensiune.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

SC Schaeffler Romania SRL
HOTLINE +40 268 505 200
aftermarket.ro@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.ro>
www.repxpert.ro

SCHAEFFLER
REP>XPERT

FAG 0038